

Description et Objectif : Remplacement tête de détection DAD

Le fournisseur FINSECUR change de composant pour ce produit

Produits concernés : FLEXAIR - BALTIC - EBALTIC - EVIO

Application : sur ligne de fabrication à partir de fevrier 2026 à Longvic

Situation actuelle

Situation nouvelle



4781292N	SOCLE DETECTEUR DE FUMEE	S100 CO009
4781293P	DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE	FO100 AVEC GRILLE SANS SOCLE

4781401Y	SOCLE DETECTEUR DE FUMEE	ACC0108-001 SONAR-SU
4781402Z	DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE	DET0027-FIN01 DOC-S




Entraxe fixation par
2 autoforeuses 4.8x16:
81 ±10 (71-91) mm

connexion	old
+	3
-	4
Résistance	2 - 4




Entraxe fixation par
2 autoforeuses 4.8x16:
53 ±9 (44-62) mm

connexion	new
+	A
-	D
Résistance	C - D



FO 100
4781293P



DET0027 - FIN01
4781402Z