

[Zoom](#)

Perceuse d'établi Bernardo GB 30 TV



La perceuse d'établi à boîte de vitesses GB 30 TV offre d'excellentes performances et une grande précision à un coût extrêmement intéressant. Ce modèle très compact est idéal pour les ateliers généraux.

DÉTAILS

Socle usiné de précision à rainures en T et pompe d'arrosage intégrée
Éjecteur automatique et éclairage LED inclus
Pignons trempés et rectifiés pour un

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Diamètre de perçage maxi	32 mm
---------------------------------	-------

fonctionnement silencieux
Précision de concentricité garantie
≤ 0,02 mm mesurée à la broche
De série avec 3 avances de broche
automatiques
Commutateur de rotation gauche/droite
Rainures en T pour le bridage des pièces
12 vitesses de rotation par moteur à
2 étages
Butée de profondeur graduée
Réglage de vitesse par levier sur la tête
Moteur puissant même en
fonctionnement prolongé

Équipement standard :

Mandrin à clé 1 - 13 mm / B 16
Arbre de montage du mandrin CM 3 /
B 16
Cône de réduction CM 3/2, CM 3/1
Éjecteur automatique
Éclairage LED
Dispositif d'arrosage
Protecteur réglable en hauteur

Livré sans socle

Taraudage maxi	M20
Mandrin de perçage	1 - 13 mm / B 16
Cône Morse	CM 3
Vitesse de broche	(12) 125 - 3030 tr/min
Plage de vitesses d'avance	0,10 / 0,20 / 0,30 mm/tr
Col de cygne	260 mm
Distance broche/socle	700 mm
Course de broche	140 mm
Diamètre de colonne	110 mm
Surface de travail socle	340 x 335 mm
Dimensions rainures T	14 mm
Puissance en continu S₁ 100 %	0,85 / 1,1 kW (400 V)
Puissance S₆ 40 %	1,1 / 1,5 kW (400 V)
Dimensions machine (L x P x H)*	500 x 750 x 1620 mm
Poids (env.)	235 kg

* sans socle

(service client avant
commande pour
demande de
renseignements,
réponse claire et
très rapide). Reçu 4
jour...

22 Avril
2020
Le seul
problème
c'est que
j'ai été livré devant
mon portail et que
le livreur n'a pas
sonné ou envoyé de
Sms. Je l'ai ...

22 Avril
2020
Produit
conforme,
emballage nickel,
reçu dans les temps
malgré le COVID.
Bonne
communication
avec les équipes
pour les que...

22 Avril
2020
ma
commande et
toujour pas prete ni
en preparation

