




ATTENZIONE: rispettare quota di pressatura									
LINGUETTA MONTATA E PROTETTA CON COPRIALBERO									
NB: Rotazione ORARIA guardando l'albero alimentando il motore con fasi in senso ciclico R-U1 S-V1 T-W1									
Note									
Alimentazione	cl. efficienza	Poli	Servizio	Prot.IP	Isol.cl.	P.Term.	Tropicaliz.	Vernice	
TRIFASE	IE3	2	S1	44	F	NO	NO	NO	
Hertz	U (V)	I (A)	P (W)	cosφ	rpm	η 100%	η 75%	η 50%	
50	Δ 230	5.9	1500	0.72	2890	84.2	84.2	82.5	
	Δ 400	3.4							
60	Δ 254	5.2	1500	0.70	3500	85.5			
	Δ 440	3.0							

13	1	PRESSACAVO M16X1,5 -UL- NERO(SW)		67100255
12	1	BASETTA 50/32 FC 6P 4MA OT		67050030
11	1	GUAR. MEC 80 (83x83) GOM.1,5-80R/10	80R/10	65150075
10	1	VENTOLA TIPO F MEC 80 80/06	80/06	64400030
9	1	COPRIALBERO MEC80 D=19 V.2307		64300510
8	1	COP.MORS. MEC 80/90/100 V.P. 80R/07	80R/07	64300045
7	1	GIUNTO NERO V.105	V.105	64100010
6	2	CUSCINETTO 6204-2Z-20X47X14		60100040
5	1	avvolgimento 20/80R-1500 IE3-2T 220/415/50	20/80R-1500 IE3-2T	33803520
4	1	FLANGIA B14 MEC 80R 8 fori	1-80R/14	31060703
3	1	corpo lavorato	1/80R-1500-2T-32	31060456
2	1	CUFFIA PORTAPOMPA 15/140.04-32	15/140.04-32	31012350
1	1	ALBERO ROTORE	1/80R-1500-2T IE3.03-32	30060175
Pos.	Q.tà	Denominazione	N. Disegno	Codice CAD
2		Aggiunto 60Hz	RMT15/24	CASSANI
1		modificato orientamento CUFFIA PP.	UT	CASSANI
10		Prima emissione	vt133-20	CSC
Rev.		Descrizione revisione	Riferimento	Disegnato
				Controllato
				Data
		Denominazione	complessivo motore	
		Materiale		
		Disegnato	CSC	Controllato
		Tolleranza generale secondo	ISO 2768	
		N° Pezzi	1	
		Scala	1 : 1	
		N° Pezzi	1	
		Denominazione	N. Disegno	
		Codice CAD		
22	4	VITE CROCE DIN 7985 M6X25 ZINCATA		68700655
21	1	VITE AUT.TB.CR.ROND.ZINC.AB 3,5X16		68700140
20	1	LINGUETTA 6X6X30 UNI 6604-A		68600870
19	4	vite TE UNI-5737 M6x60		68400130
18	2	ANELLO DI ARRESTO D.20 UNI 7435		68300140
17	8	RONDELLA UNI 1751 6		68250040
16	2	VITE AUTOM. TCB CROCE M 3,5X15		68190050
15	1	VITE AUTOM. TCB CROCE+DENT. M3,5X12		68190045
14	1	MOLLA COMPEN. LMKAS 47 F		68050041
Pos.	Q.tà	Denominazione	N. Disegno	Codice CAD

Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1
Data		14/02/2022	Verifica dei requisiti tecnici N°		33/20	N° Pezzi		1	Tolleranza generale secondo		ISO 2768	N° Pezzi		1	Scala		1 : 1